



Rys. 4.2. Brak izolacji poziomej posadzki i podciąganie kapilarne wody przez konstrukcję [20]



Rys. 4.3. Punktowe zagruntowanie powierzchni ściany przy braku izolacji pionowej w pasie rozprysku wody od powierzchni gruntu do wysokości 0,5 m powyżej poziomu terenu przyczyną zawilgocenia ściany po drugiej stronie przegrody [20]